

VOLKSWAGEN AG  
Ladungssicherung

29 Fürst  
INTERNAL  
INTERNAL  
FT 21/3/2025  
1

Fahrzeug, Kennzeichen: WPR 5792T  
Anhänger, Kennzeichen: DWR 3287R  
Sped.: Forst Transporte ist am 11.03.25 um 08:50 Uhr  
an der Ladestelle DHL - Gelände eingetroffen.

I. Mängelfeststellung:

Zur Ladungssicherung fehlten Hilfsmittel

- Zurrgurte       Kantenschutz       Antirutschmatten        
 das Fzg. erfüllt nicht die erforderlichen Fahrzeuganforderungen

Das Fahrzeug ist

- wegen erheblicher Mängel abgewiesen worden.  
Die Anfahrt/Bereitstellung des ungeeigneten Fahrzeug wird nicht vergütet!

H 43 box  
ed 840  
olo 12.00

II. Bestätigung / Freigabe zum Transport

Die Ladung auf dem Fahrzeug wurde durch

formschlüssige Ladungssicherung (ggf. Ladelücken geschlossen)

kraftschlüssige Ladungssicherung

- die dafür notwendigen Ladungssicherungshilfsmittel verwendet

Anzahl Zurgurte 10  
2500 da/N

- Kantenschutz       Antirutschmatte

Fotodokumentation \*      Dateiname:

Pfad: [http://www.vwg/vwdfs/vwn/bil/2645/Groups/Warenverteilzentrum/Ladungssicherung/Foto\\_Dokumentation](http://www.vwg/vwdfs/vwn/bil/2645/Groups/Warenverteilzentrum/Ladungssicherung/Foto_Dokumentation)

so gesichert, dass sie unter verkehrsüblichen Fahrzuständen (Vollbremsung, Ausweichmanöver, Unebenheiten der Fahrbahn) weder ganz noch teilweise verrutschen, umfallen, verrollen, herabfallen, oder Umschlagen des Fahrzeuges verursachen kann.

III. Regelverkehr zum Dienstleister \*

Fahrzeug nimmt Eigentum von VWN

- Vollgut       Leergut

zum Dienstleister mit.

Achtung! Das zulässige Gesamtgewicht ist zu beachten.

Abteilung: 2404

Hannover, 11.03.25

Name LKW-Fahrer

Name VW-Mitarbeiter

Unterschrift LKW-Fahrer

Unterschrift VW-Mitarbeiter

# VOLKSWAGEN AG

Ladungssicherung

INTERNAL  
INTERN

Fahrzeug, Kennzeichen:

WPR 5192T

Anhänger, Kennzeichen:

DWR 3287R

Sped.:

Fürst Transporte

ist am

11.03.20

um

10.00 Uhr

an der Ladestelle

DHL Gelände

eingetroffen.

11

## I. Mängelfeststellung:

Zur Ladungssicherung fehlten Hilfsmittel

- Zurrgurte       Kantenschutz       Antirutschmatten       \_\_\_\_\_  
 das Fzg. erfüllt nicht die erforderlichen Fahrzeuganforderungen

Das Fahrzeug ist

- wegen erheblicher Mängel abgewiesen worden.  
Die Anfahrt/Bereitstellung des ungeeigneten Fahrzeug wird nicht vergütet!

## II. Bestätigung / Freigabe zum Transport

Die Ladung auf dem Fahrzeug wurde durch

formschlüssige Ladungssicherung (ggf. Ladelücken geschlossen)

kraftschlüssige Ladungssicherung

- die dafür notwendigen Ladungssicherungshilfsmittel verwendet

Anzahl Zurgurte   
2500 da/N

Kantenschutz

Antirutschmatte

- Fotodokumentation \*

Dateiname:

Datum\_Uhrzeit\_Kennzeichen

Pfad: [\\vw.vwg.vwdfs.vwn\bi\2645\Groups\Warenverteilzentrum\Ladungssicherung\Foto\\_Dokumentation](\\vw.vwg.vwdfs.vwn\bi\2645\Groups\Warenverteilzentrum\Ladungssicherung\Foto_Dokumentation)

so gesichert, dass sie unter verkehrüblichen Fahrzuständen (Vollbremsung, Ausweichmanöver, Unebenheiten der Fahrbahn) weder ganz noch teilweise verrutschen, umfallen, verrollen, herabfallen, oder Umschlagen des Fahrzeuges verursachen kann.

## III. Regelverkehr zum Dienstleister \*

Fahrzeug nimmt Eigentum von VWN

- Vollgut       Leergut

zum Dienstleister mit.

**Achtung! Das zulässige Gesamtgewicht ist zu beachten.**

Abteilung:

2404

Hannover,

11.03.20

Name LKW-Fahrer

Unterschrift LKW-Fahrer

Name VW-Mitarbeiter

Unterschrift VW-Mitarbeiter

# VOLKSWAGEN AG

## Ladungssicherung

INTERNAL  
INTERN

Fahrzeug, Kennzeichen:

WPR 51925

Anhänger, Kennzeichen:

DWR 3287R

Sped.:

Früst Transporte

ist am

11.03.25

um

11:00

Uhr

an der Ladestelle

DHL Gelände

eingetroffen.

### I. Mängelfeststellung:

Zur Ladungssicherung fehlten Hilfsmittel

- Zurrgurte       Kantenschutz       Antirutschmatten       \_\_\_\_\_  
 das Fzg. erfüllt nicht die erforderlichen Fahrzeuganforderungen

Das Fahrzeug ist

- wegen erheblicher Mängel abgewiesen worden.  
Die Anfahrt/Bereitstellung des ungeeigneten Fahrzeug wird nicht vergütet!

### II. Bestätigung / Freigabe zum Transport

Die Ladung auf dem Fahrzeug wurde durch

formschlüssige Ladungssicherung (ggf. Ladelücken geschlossen)

kraftschlüssige Ladungssicherung

- die dafür notwendigen Ladungssicherungshilfsmittel verwendet

Anzahl Zurrgurte

14

Kantenschutz

Antirutschmatte

2500 da/N

- Fotodokumentation \*

Dateiname:

Datum\_Uhrzeit\_Kennzeichen

Pfad: [http://www.vwg/vwdfs/vwn/bl/2645/Groups/Warenverteilzentrum/Ladungssicherung/Foto\\_Dokumentation](http://www.vwg/vwdfs/vwn/bl/2645/Groups/Warenverteilzentrum/Ladungssicherung/Foto_Dokumentation)

so gesichert, dass sie unter verkehrsüblichen Fahrzuständen (Vollbremsung, Ausweichmanöver, Unebenheiten der Fahrbahn) weder ganz noch teilweise verrutschen, umfallen, verrollen, herabfallen, oder Umschlagen des Fahrzeuges verursachen kann.

### III. Regelverkehr zum Dienstleister \*

Fahrzeug nimmt Eigentum von VWN

- Vollgut       Leergut

zum Dienstleister mit.

**Achtung! Das zulässige Gesamtgewicht ist zu beachten.**

Abteilung:

2404

Hannover,

11.03.25

Name LKW-Fahrer

Unterschrift LKW-Fahrer

Name VW-Mitarbeiter

Unterschrift VW-Mitarbeiter