



Fahrtenschein

Fahrt-ID	140125032500269	ZF-Code	-	Geplante Ankunft -	
Fahrttyp	Sonderfahrt	Relation	6002	Tatsächliche Ankunft	25.03.2025 15:13
Spedition	Sonderfahrt		9001	Standgeld ab	-
Frachtführer	VOLKSWAGEN			Tatsächliches Ende	-
Lieferant	Sonstige Lieferanten			Standgeld-Zeit (Min)	-
Kennzeichen	WPR 7808P	Tel. Fahrer	+48692364645	SOFA-Nr	-
Trailer (Einfahrt)	WPR 7480A	Mobilgerät	-	Vollgut-Auftrags-Nr.	-
Trailer (Ausfahrt)	-	Mobilgerät-	..-	Leergut-Auftrags-nr.	-
Gefahrgut	Nein	Zoll	Nein		

Nr. Position	Aktion Typ	Ankunft	Aktion Start	Abfahrt/ Aktion Ende	Entlad. Anzahl LE	Belad. Anzahl LE	Fahrzeit	Geplante Fahrzeit	E/T/Z
	TCC LZ	Eingang	15:14	15:14					
	LZ PUFFER	Warten	15:16	15:16			0		
1	LZ RAMPE 28	Entladung			66			1	
SUMME:					66				

Besondere Vorkommnisse

25.03.2025 15:14 AN04A_Ohne ZF-Anmeldung: SG Stopp Fahrt ungeplant am Werk eingetroffen

Gilt als Passierschein

Besuchervorschrift gelesen und anerkannt

Unterschrift

Sp... 25



140125032500269

Druckdatum
Fahrtenschein:
25.03.2025 15:17



Checkliste Wareneingang

Grundsätzlich sind die Arbeitsanweisungen des Wareneingangs zu beachten!

Vor Entladung

Ja Nein

- **Wurde nach Beladeplan beladen?**
 - Wenn nein, dann Ereignis AN11B setzen und Bemerkung eintragen
- **Ist die Ladung ordnungsgemäß gesichert, nur kompatible Behälter gestapelt und keine einzelnen KLT/Kartons auf der Ladefläche?**
 - Wenn nein, dann WE-Kontrolle informieren und Ereignis LA04A setzen und Bemerkung eintragen
- **Ist die Ware frei von Schäden?**
 - Wenn nein, dann Ereignis LA02I setzen und Bemerkung eintragen, dann Vorgehen nach AA_3.2_014_4648_01_04 „Externer_Transportschaden“

Während Entladung

Ja Nein

- **Sind die Behälter frei von Schäden oder ist die Verpackung durch Ladungssicherung beschädigt?**
 - Wenn nein, dann Vorgehen nach AA_3.2_014_4648_01_05 „Entladung_Wareneingangsprüfung“
- **Ragen Teile aus dem Behälter?**
 - Wenn ja, dann weiter nach AA_3.2_014_4648_01_05 “Entladung_Wareneingangsprüfung“
- **Verzögert die LKW Ladung den Ablauf?**
 - Wenn ja, dann Ereignis LA06B setzen und Bemerkung eintragen
- **Führt der Zustand des LKW zu Problemen bei der Entladung?**
 - Wenn ja, dann Ereignis LA01B setzen und Bemerkung eintragen

Nach Entladung

Ja Nein

- **Stimmen Lieferpapiere mit der Anlieferung überein?**
 - Prüfen: Empfänger, Lieferscheinnummer, Teilenummer, Ladungsträger, Anzahl LE, Füllmenge, GTL scannbar
 - Wenn nein, dann wie in AA_3.2_014_4648_01_05 “Entladung_Wareneingangsprüfung“ beschrieben fortfahren
 - Bei Transportverlust Ereignis LA19C setzen und Bemerkung eintragen
- **Restmenge vorhanden?**
 - Wenn ja, dann:
 - Rückbeladung nach Ladungssicherungsvorgaben
 - Ladungssicherung ist zu dokumentieren
 - Wenn kein Ladungssicherungsequipment vorhanden, dann Ereignis LA01B setzen und Werkschutz informieren

- **Hiermit wird bestätigt, dass alle oben genannten Prüfungen durchgeführt wurden und keine Maßnahmen durch Abweichungen erforderlich sind.**

WARENBEGLEITSCHHEIN



SYSTEM ZWISCHENWERKVERKEHR

25.03.2025 - 09.25

FT 286/3/2025

FRT-SCHLUESSEL / -NUMMER: **677819481 / WPR 7808P**
 ABSENDER-WERK : **HANNOVER GIESSEREI**
 EMPFAENGER : **VOLKSWAGEN AG WERK K**
 VERLADEDATUM : **25.03.2025 / 09.25**
 VERSANDDATUM : **25.03.2025**
 SPEDITEUR : **H58WI**
 SUBSPEDITEUR : **H34**

TARA (+PACKMITTEL): **4573 KG**
 NETTO : **14096 KG**
 BRUTTO (+PACKMITTEL): **18669 KG**
 ANZAHL PACKMITTEL / LE: **396 / 66**

Volkswagen AG
 Logistikzentrum
 25. März 2025
 Anzahl Kolli *66x*
 VW14SWN

Intern / Internal

66-529425 / 264-529426 / 66-53039 6

LIEFERSCHHEIN / PACKMITTEL

67109415 : 66-529425 / 264-52942 6 / 66-530396



Gießerei Hannover

25. März 2025

UNTERSCHRIFT VERLADER
Versand Werk 67

UNTERSCHRIFT EMPFAENGER

Furst

FRACHTFUEHRER/SPEDITEUR

grü

UNTERSCHRIFT FAHRER

WARENBEGLEITSCHHEIN

SYSTEM ZWISCHENWERKVERKEHR

25.03.2025 - 09.25



FRT-SCHLUESSEL / -NUMMER: 677819481 / WPR 7808P
 ABSENDER-WERK : HANNOVER GIESSEREI
 EMPFAENGER : VOLKSWAGEN AG WERK K
 VERLADEDATUM : 25.03.2025 / 09.25
 VERSANDDATUM : 25.03.2025
 SPEDITEUR : H58WI
 SUBSPEDITEUR : H34

TARA (+PACKMITTEL): 4573 KG
 NETTO : 14096 KG
 BRUTTO (+PACKMITTEL): 18669 KG
 ANZAHL PACKMITTEL / LE: 396 /

66-529425 / 264-529426 / 66-53039 6

LIEFERSCHHEIN / PACKMITTEL

67109415 : 66-529425 / 264-52942 6 / 66-530396

Volkswagen AG
 Logistikzentrum
 25. März 2025
 Anzahl Kolli 66
 VWT4SWN

Intern / Internal



Gießerei
 Hannover

25. März 2025

UNTERSCHRIFT VERLADER
 Versand Werk 67

UNTERSCHRIFT EMPFAENGER

Fürst

FRACHTFUEHRER/SPEDITEUR

Spn W

UNTERSCHRIFT FAHRER

Teur-Nr. 10482745

VOLKSWAGEN Logistics

Ladungssicherung bei VOLKSWAGEN

Das Fahrzeug, Kennzeichen: WPR 7808 P.....

Sped.: H 58 W1...ggf. i.A. der Gebietsspedition:

ist am 25.3. um 8⁴⁵ Uhr zur Beladung im Werk eingetroffen.

I. Mängelfeststellung:

Zur Ladungssicherung wären Hilfsmittel gemäß

- vereinbarter Standardausstattung
- unserer Fahrzeuganforderung notwendig gewesen.

Das Fahrzeug ist

- nach Rücksprache mit der Spedition
- wegen erheblicher Mängel abgewiesen worden. Die Anfahrt/Bereitstellung des ungeeigneten Fahrzeugs wird nicht vergütet!
- wegen unaufschiebbarer Abfertigung mit Stck Zurr Gurten versehen worden, die mit € 25/Stck berechnet werden und in das Eigentum der Spedition übergehen.

Bei Mangelfeststellung dieses Formblatt bitte an T-14 Frachtenprüfung, Fax 05361-263-1007 senden.

II. Bestätigung / Freigabe zum Transport

Die Ladung auf dem Fahrzeug wurde durch

- Formschlüssige Ladungssicherung, ggf. durch Ausfüllen von Zwischenräumen.
- Kraftschlüssige oder kombinierte Ladungssicherung mit den dafür notwendigen Ladungssicherungshilfsmitteln


so gesichert, daß sie unter verkehrsüblichen Fahrzuständen (Vollbremsung, Ausweichmanöver, Unebenheiten der Fahrbahn) weder ganz noch teilweise verrutschen, umfallen, verrollen, herabfallen, oder ein Umschlagen des Fahrzeuges verursachen kann.

Abteilung/Halle: Gießerei 2112 Halle 34

Hannover,.....

Name Fahrer:

Name verantwortlicher Mitarbeiter:



Spua
.....
Unterschrift Fahrer

[Signature] 25. März 2025
.....
Unterschrift Mitarbeiter